

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) ÁGUAS DE GUARAMIRIM

Condições do Sistema em maio de 2016



ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)



DA CAPTAÇÃO ATÉ A TORNEIRA

01) Captação
Água Bruta



04) Desinfecção e
fluoretação



02) Floculação
e decantação




05) Reservação



03) Filtração




06) Distribuição e
entrega



USO DA ÁGUA NO SISTEMA

Média nacional
45% do tratado




21 a 27 % do
captado


CONTAMINAÇÕES

- O município de Guaramirim sofre com contaminações no Rio Itapocuzinho, manancial onde realiza a sua captação.
- Só em 2016 houveram 28 casos registrados de contaminação, sendo que em 8 casos, foram necessárias paradas no sistema.
- As paradas acarretam diversos problemas, e como consequência, o abastecimento pós parada fica prejudicado.

ABASTECIMENTO APÓS PARADAS



EMPRESAS CADASTRADAS NA ÁREA DE RISCO







CONTAMINAÇÕES

- Diversas medidas foram tomadas com o objetivo de minimizar o problema. A última delas foi a realização de uma reunião com o Promotor de Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul. Estavam presentes representantes dos municípios de Schroeder, Jaraguá do Sul, Guaramirim e da ARIS.
- Desde a última reunião realizada, tivemos apenas 1 caso registrado de contaminação no Rio Itapocuzinho.
- É importante ressaltar que o problema das contaminações só conseguirá ser controlado quando todos os órgãos responsáveis trabalharem em conjunto para evitar e/ou minimizar os efeitos.



ÁGUAS DE GUARAMIRIM

FIM